

Kontrollmessung AVZ III, Uni Bonn Raumliste Oktober

Messpunkt		Probenahme- datum
Etage	Raum	
11. Obergeschoss	1108	26.10.2006
11. Obergeschoss	1109	26.10.2006
10. Obergeschoss	1006	26.10.2006
10. Obergeschoss	1007	26.10.2006
9. Obergeschoss	900	26.10.2006
9. Obergeschoss	915	26.10.2006
8. Obergeschoss	832	26.10.2006
7. Obergeschoss	703	26.10.2006
7. Obergeschoss	717	26.10.2006
7. Obergeschoss	720	26.10.2006
6. Obergeschoss	614/615	26.10.2006
5. Obergeschoss	522	26.10.2006
5. Obergeschoss	523	26.10.2006
5. Obergeschoss	524	26.10.2006
5. Obergeschoss	526	26.10.2006
3. Obergeschoss	308	27.10.2006
3. Obergeschoss	310	27.10.2006
3. Obergeschoss	311	27.10.2006
3. Obergeschoss	317	27.10.2006
3. Obergeschoss	321	27.10.2006
3. Obergeschoss	330	27.10.2006
2. Obergeschoss	206	27.10.2006
2. Obergeschoss	213	27.10.2006
2. Obergeschoss	214	27.10.2006
1. Obergeschoss	101	27.10.2006
1. Obergeschoss	106	27.10.2006
1. Obergeschoss	111	27.10.2006
Erdgeschoss	4	27.10.2006
Sockelgeschoss	N11	27.10.2006
Sockelgeschoss	N12	27.10.2006

Hinweis an die betroffenen Nutzer:

Für eine Konditionierung der Räumlichkeiten ist es notwendig diese vor Messbeginn (am Vortag vor Feierabend oder am Messtag unmittelbar nach Arbeitsbeginn) einmal gründlich durchzulüften. Während der Messung selbst können die Räume in normaler Nutzung bleiben, jedoch sind die Fenster während der Messung geschlossen zu halten.