

Maßnahme: Kontrollmessungen der PCB-Raumluftbelastung

Durchführung: 28./29. Juni 2010

Raumnummer gemäß CAFM	alte Raumnummer	Bemerkungen	
2.018	218a	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	1
2.019	218	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	2
3.004	304	regelmäßige Messung	3
3.012	311	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	4
3.017	316	regelmäßige Messung	5
3.026	324	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	6
3.027	325	regelmäßige Messung	7
3.028	326	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	8
3.030	328 + 329	regelmäßige Messung	9
7.012	709	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	10
7.017	711c	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	11
7.024	718	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	12
8.018	814	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	13
8.019	815	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	14
8.021	817	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	15
8.038	831	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	16
8.040	833	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	17
9.003	902	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	18
9.012	911	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	19
9.013	912	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	20
9.014	913	wahrscheinlich unzureichende Lüftung	21
9.016	915	regelmäßige Messung	22
10.006	1003	regelmäßige Messung	23
10.001a		wahrscheinlich unzureichende Lüftung	24
U1.004	02b/c	Wunsch W.Assenmacher	25
U1.011	05	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	26
U1.012	06	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	27
U1.019	010	zusätzlicher Luftwäscher seit 24.KW	28
U1.020	011	Wunsch W.Assenmacher	29
U1.036		Wunsch M. Wiewiora	30