

Maßnahme: Kontrollmessungen der PCB-Raumluftbelastung
Messplan: Oktober 2009
Durchführung: KW 44

Raumnummer	Bemerkung
205	
224	
304	
316	
328	
832	
900	
915	
1002	
1003	
1102	
Hörsaal D lio	
Hörsaal D reo	
Flur 2. OG	
Flur 3. OG	
801	
818	
901	
905	
907	
909	
1000	
1006	
1009	
1104	
1105	
1108	
1109	
Hörsaal A mitte	
Hörsaal A lio	
Hörsaal B lio	
Hörsaal B reo	
Hörsaal C mitte	
Hörsaal C reo	
Audimax Empli	
Audimax Empre	
Audimax liu	
Audimax mitte	
Audimax reu	
Audimax lio	
Audimax reo	