

Kontrollmessung AVZ III, Uni Bonn Raumliste November

	Messpunkt		Probenahme- datum
	Etage	Raum	
1	11. Obergeschoss	1103	29.11.2006
2	11. Obergeschoss	1108	29.11.2006
3	11. Obergeschoss	1109	29.11.2006
4	10. Obergeschoss	1006	29.11.2006
5	10. Obergeschoss	1007	29.11.2006
6	9. Obergeschoss	900	29.11.2006
7	9. Obergeschoss	902	29.11.2006
8	9. Obergeschoss	909	29.11.2006
9	9. Obergeschoss	915	29.11.2006
10	8. Obergeschoss	832	29.11.2006
11	7. Obergeschoss	703	29.11.2006
12	7. Obergeschoss	717	29.11.2006
13	7. Obergeschoss	720	29.11.2006
14	6. Obergeschoss	614/615	29.11.2006
15	5. Obergeschoss	515	29.11.2006
16	5. Obergeschoss	522	30.11.2006
17	5. Obergeschoss	523	30.11.2006
18	5. Obergeschoss	524	30.11.2006
19	5. Obergeschoss	526	30.11.2006
20	4. Obergeschoss	408	30.11.2006
21	3. Obergeschoss	308	30.11.2006
22	3. Obergeschoss	330	30.11.2006
23	2. Obergeschoss	206	30.11.2006
24	2. Obergeschoss	213	30.11.2006
25	1. Obergeschoss	101	30.11.2006
26	1. Obergeschoss	106	30.11.2006
27	1. Obergeschoss	111	30.11.2006
28	Erdgeschoss	4	30.11.2006
29	Sockelgeschoss	N11	30.11.2006
30	Sockelgeschoss	N12	30.11.2006

Hinweis an die betroffenen Nutzer:

Für eine Konditionierung der Räumlichkeiten ist es notwendig diese vor Messbeginn (am Vortag vor Feierabend oder am Messtag unmittelbar nach Arbeitsbeginn) einmal gründlich durchzulüften. Während der Messung selbst können die Räume in normaler Nutzung bleiben, jedoch sind die Fenster während der Messung geschlossen zu halten.