

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	11. Obergeschoss	1100a	
	11. Obergeschoss	1100b	
	11. Obergeschoss	1100c	
	11. Obergeschoss	1100d	
1	11. Obergeschoss	1101a	15.07.2009
	11. Obergeschoss	1101b	
	11. Obergeschoss	1101c	
1	11. Obergeschoss	1102	15.07.2009
	11. Obergeschoss	1103	
	11. Obergeschoss	1103a	
	11. Obergeschoss	1104	
	11. Obergeschoss	1104a	
	11. Obergeschoss	1105	
	11. Obergeschoss	1106	
	11. Obergeschoss	1107	
1	11. Obergeschoss	1108	15.07.2009
1	11. Obergeschoss	1109	15.07.2009
	11. Obergeschoss	1110	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	10. Obergeschoss	1001	
		Flur	
1	10. Obergeschoss	1002(1000)	15.07.2009
	10. Obergeschoss	1002a	
	10. Obergeschoss	1002b	
1	10. Obergeschoss	1003	15.07.2009
	10. Obergeschoss	1003a	
	10. Obergeschoss	1003b	
	10. Obergeschoss	1004	
	10. Obergeschoss	1005	
1	10. Obergeschoss	1006	15.07.2009
1	10. Obergeschoss	1007	15.07.2009
	10. Obergeschoss	1008	
	10. Obergeschoss	1009	
	10. Obergeschoss	1010	
	10. Obergeschoss	1011	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
1	9. Obergeschoss	900	15.07.2009
	9. Obergeschoss	901	
	9. Obergeschoss	902	
	9. Obergeschoss	903	
	9. Obergeschoss	904	
	9. Obergeschoss	905	15.07.2009
	9. Obergeschoss	906	15.07.2009
	9. Obergeschoss	907	
	9. Obergeschoss	908	
1	9. Obergeschoss	909	15.07.2009
	9. Obergeschoss	910	
1	9. Obergeschoss	911	15.07.2009
	9. Obergeschoss	912	
	9. Obergeschoss	913	
	9. Obergeschoss	914	
1	9. Obergeschoss	915	15.07.2009
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	8. Obergeschoss	801	
	8. Obergeschoss	802	
	8. Obergeschoss	803	
	8. Obergeschoss	804	
	8. Obergeschoss	805	
	8. Obergeschoss	806	
	8. Obergeschoss	807a	
	8. Obergeschoss	808a	
	8. Obergeschoss	808b	
	8. Obergeschoss	809a	
	8. Obergeschoss	809b	
	8. Obergeschoss	809c	
	8. Obergeschoss	813	
	8. Obergeschoss	814	
	8. Obergeschoss	815	
	8. Obergeschoss	816	
	8. Obergeschoss	817	
	8. Obergeschoss	818	
	8. Obergeschoss	819	
	8. Obergeschoss	820	
	8. Obergeschoss	821	
	8. Obergeschoss	822	
	8. Obergeschoss	823	
	8. Obergeschoss	824	
	8. Obergeschoss	825	
	8. Obergeschoss	826	
	8. Obergeschoss	827	
	8. Obergeschoss	828	
	8. Obergeschoss	829	
	8. Obergeschoss	830	
	8. Obergeschoss	831	
1	8. Obergeschoss	832	15.07.2009
	8. Obergeschoss	833	
	8. Obergeschoss	834	
	8. Obergeschoss	835a	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
1	7. Obergeschoss	701	16.07.2009
	7. Obergeschoss	702	
1	7. Obergeschoss	703	16.07.2009
	7. Obergeschoss	704	
	7. Obergeschoss	704b	
	7. Obergeschoss	705	
	7. Obergeschoss	705b	
	7. Obergeschoss	705c	
	7. Obergeschoss	706	
	7. Obergeschoss	707	
	7. Obergeschoss	708	
	7. Obergeschoss	709	
	7. Obergeschoss	710	
	7. Obergeschoss	711a/b	
	7. Obergeschoss	712	
	7. Obergeschoss	713	
	7. Obergeschoss	714	
	7. Obergeschoss	715	
	7. Obergeschoss	716	
1	7. Obergeschoss	717	16.07.2009
	7. Obergeschoss	718	
	7. Obergeschoss	719	
1	7. Obergeschoss	720	16.07.2009
	7. Obergeschoss	721	
	7. Obergeschoss	722	
	7. Obergeschoss	724	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	6. Obergeschoss	601	
	6. Obergeschoss	602	
	6. Obergeschoss	603	
	6. Obergeschoss	604	
	6. Obergeschoss	605	
	6. Obergeschoss	606	
	6. Obergeschoss	607	
	6. Obergeschoss	608	
	6. Obergeschoss	609	
	6. Obergeschoss	610	
	6. Obergeschoss	611	
	6. Obergeschoss	612	
	6. Obergeschoss	613	
	6. Obergeschoss	614/615	
	6. Obergeschoss	616	
	6. Obergeschoss	617	
	6. Obergeschoss	618	
	6. Obergeschoss	619	
	6. Obergeschoss	620	
	6. Obergeschoss	621	
	6. Obergeschoss	622	
	6. Obergeschoss	623	
	6. Obergeschoss	624	
	6. Obergeschoss	625	
	6. Obergeschoss	626	
	6. Obergeschoss	627	
	6. Obergeschoss	628	
	6. Obergeschoss	629	
	6. Obergeschoss	630	
	6. Obergeschoss	631	
	6. Obergeschoss	632	
	6. Obergeschoss	633	
	6. Obergeschoss	634	
	6. Obergeschoss	635	
	6. Obergeschoss	636	
	6. Obergeschoss	637	
	6. Obergeschoss	638	
	6. Obergeschoss	639	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	5. Obergeschoss	502-504	
	5. Obergeschoss	505	
	5. Obergeschoss	506	
	5. Obergeschoss	507	
	5. Obergeschoss	508	
	5. Obergeschoss	509	
	5. Obergeschoss	510	
	5. Obergeschoss	511a	
	5. Obergeschoss	511b	
	5. Obergeschoss	512	
	5. Obergeschoss	513	
	5. Obergeschoss	514	
	5. Obergeschoss	515	
	5. Obergeschoss	516	
	5. Obergeschoss	517	
	5. Obergeschoss	518	
	5. Obergeschoss	519	
	5. Obergeschoss	520	
	5. Obergeschoss	521	
	5. Obergeschoss	522	
	5. Obergeschoss	523	
	5. Obergeschoss	524	
	5. Obergeschoss	525	
	5. Obergeschoss	526	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	4. Obergeschoss	401	
	4. Obergeschoss	401a	
	4. Obergeschoss	402	
	4. Obergeschoss	403	
	4. Obergeschoss	404	
	4. Obergeschoss	406	
	4. Obergeschoss	407	
	4. Obergeschoss	408	
	4. Obergeschoss	409	
	4. Obergeschoss	410	
	4. Obergeschoss	411	
	4. Obergeschoss	412	
	4. Obergeschoss	413	
	4. Obergeschoss	413a	
	4. Obergeschoss	414	
	4. Obergeschoss	414a	
	4. Obergeschoss	415	
	4. Obergeschoss	416	
	4. Obergeschoss	417a	
	4. Obergeschoss	417b	
	4. Obergeschoss	418a	
	4. Obergeschoss	418b	
	4. Obergeschoss	418c	
	4. Obergeschoss	419	
	4. Obergeschoss	420	
	4. Obergeschoss	421	
	4. Obergeschoss	422	
	4. Obergeschoss	423	
	4. Obergeschoss	423a	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	3. Obergeschoss	N 301	
	3. Obergeschoss	N 302	
	3. Obergeschoss	N 303	
	3. Obergeschoss	N 304	
	3. Obergeschoss	N 305	
	3. Obergeschoss	N 306	
1	3. Obergeschoss	N 307	16.07.2009
	3. Obergeschoss	N 308	
	3. Obergeschoss	N 308a	
	3. Obergeschoss	N 309	
	3. Obergeschoss	N 310	
	3. Obergeschoss	N 311	
	3. Obergeschoss	N 312	
	3. Obergeschoss	N 313	
	3. Obergeschoss	N 314	
1	3. Obergeschoss	N 316	16.07.2009
	3. Obergeschoss	N 316a	
	3. Obergeschoss	N 317	
	3. Obergeschoss	318	
	3. Obergeschoss	319	
	3. Obergeschoss	320	
1	3. Obergeschoss	321	16.07.2009
	3. Obergeschoss	322	
	3. Obergeschoss	323	
	3. Obergeschoss	323a	
	3. Obergeschoss	324	
	3. Obergeschoss	325	
	3. Obergeschoss	326	
	3. Obergeschoss	327	
1	3. Obergeschoss	328/329	16.07.2009
1	3. Obergeschoss	330	16.07.2009
	3. Obergeschoss	331	
	3. Obergeschoss	332	
	3. Obergeschoss	333	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	2. Obergeschoss	201/202	
	2. Obergeschoss	203	
	2. Obergeschoss	204	
	2. Obergeschoss	205	
	2. Obergeschoss	206	
	2. Obergeschoss	207	
	2. Obergeschoss	208	
	2. Obergeschoss	209	
	2. Obergeschoss	210	
	2. Obergeschoss (Brand)	211	
	2. Obergeschoss	212	
	2. Obergeschoss	213	
	2. Obergeschoss	214	
1	2. Obergeschoss	215	16.07.2009
	2. Obergeschoss	216	
1	2. Obergeschoss	217	16.07.2009
	2. Obergeschoss	218	
	2. Obergeschoss	218a	
	2. Obergeschoss	219	
	2. Obergeschoss	220	
	2. Obergeschoss	221	
	2. Obergeschoss	222	
	2. Obergeschoss	223	
	2. Obergeschoss	224	
	2. Obergeschoss	225	
	2. Obergeschoss	226	
	2. Obergeschoss	227	
1	2. Obergeschoss	228	16.07.2009
	2. Obergeschoss	229	
	2. Obergeschoss	230	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
1	1. Obergeschoss	101	16.07.2009
	1. Obergeschoss	102	
	1. Obergeschoss	103	
	1. Obergeschoss	103b	
	1. Obergeschoss	104	
	1. Obergeschoss	104b	
	1. Obergeschoss	105	
1	1. Obergeschoss	106	16.07.2009
1	1. Obergeschoss (Brand)	107	
	1. Obergeschoss	108	
	1. Obergeschoss	109	
	1. Obergeschoss	110	
	1. Obergeschoss	111a/b	
	1. Obergeschoss	112	
	1. Obergeschoss	113	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	Erdgeschoss	2b	
	Erdgeschoss	2a	
	Erdgeschoss	3	
1	Erdgeschoss	4	16.07.2009
	Erdgeschoss	5	
	Erdgeschoss	6	
	Erdgeschoss	7	
	Erdgeschoss	8	
	Erdgeschoss	9	
1	Erdgeschoss	10	16.07.2009
	Erdgeschoss	11	
	Erdgeschoss	12	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			
	Sockelgeschoss	01a	
	Sockelgeschoss	R04a	
	Sockelgeschoss	R04b	
	Sockelgeschoss	R02b/c	
	Sockelgeschoss	R03a	
	Sockelgeschoss	N04	
	Sockelgeschoss	N05	
	Sockelgeschoss	N06	
	Sockelgeschoss	N07	
	Sockelgeschoss	N08	
	Sockelgeschoss	N09	
	Sockelgeschoss	N10	
1	Sockelgeschoss	N11	16.07.2009
1	Sockelgeschoss	N12	16.07.2009
	Mensa	Büro	
	Mensa	Küche	
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09	
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Probenahme-datum
Etage			