

Status Quo 2006		Kontrollmessung Mrz09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
11. Obergeschoss	1100a		
11. Obergeschoss	1100b		
11. Obergeschoss	1100c		
11. Obergeschoss	1100d		
11. Obergeschoss	1101a		
11. Obergeschoss	1101b		
11. Obergeschoss	1101c		
11. Obergeschoss	1102		
11. Obergeschoss	1103		
11. Obergeschoss	1103a		
11. Obergeschoss	1104		
11. Obergeschoss	1104a		
11. Obergeschoss	1105		
11. Obergeschoss	1106		

11. Obergeschoss	1107		
11. Obergeschoss	1108		
11. Obergeschoss	1109		
11. Obergeschoss	1110		
		0	
		Kontrollmessung März09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
10. Obergeschoss	1001 Flur		
10. Obergeschoss	1002(1000)		24.03.2009
10. Obergeschoss	1002a		
10. Obergeschoss	1002b		
10. Obergeschoss	1003		24.03.2009

10. Obergeschoss	1003a		
10. Obergeschoss	1003b		24.03.2009
10. Obergeschoss	1004		
10. Obergeschoss	1005		
10. Obergeschoss	1006		24.03.2009
10. Obergeschoss	1007		
10. Obergeschoss	1008		
10. Obergeschoss	1009		
10. Obergeschoss	1010		
10. Obergeschoss	1011		
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis	Proben-
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-
			datum
nanentüberwachung ab September in 900-			
9. Obergeschoss	900		

9. Obergeschoss	901		24.03.2009
9. Obergeschoss	902		
9. Obergeschoss	903		
9. Obergeschoss	904		
9. Obergeschoss	905		
9. Obergeschoss	906		
9. Obergeschoss	907		
9. Obergeschoss	908		
9. Obergeschoss	909		24.03.2009
9. Obergeschoss	910		24.03.2009
9. Obergeschoss	911		
9. Obergeschoss	912		
9. Obergeschoss	913		
9. Obergeschoss	914		
9. Obergeschoss	915		24.03.2009
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	

Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
permanente Überwachung ab September in 8.			
8. Obergeschoss	801		
8. Obergeschoss	802		
8. Obergeschoss	803		
8. Obergeschoss	804		
8. Obergeschoss	805		
8. Obergeschoss	806		
8. Obergeschoss	807a		
8. Obergeschoss	808a		
8. Obergeschoss	808b		
8. Obergeschoss	809a		
8. Obergeschoss	809b		
8. Obergeschoss	809c		
8. Obergeschoss	813		24.03.2009
8. Obergeschoss	814		
8. Obergeschoss	815		

8. Obergeschoss	816		24.03.2009
8. Obergeschoss	817		
8. Obergeschoss	818		
8. Obergeschoss	819		
8. Obergeschoss	820		
8. Obergeschoss	821		
8. Obergeschoss	822		
8. Obergeschoss	823		
8. Obergeschoss	824		
8. Obergeschoss	825		
8. Obergeschoss	826		
8. Obergeschoss	827		
8. Obergeschoss	828		
8. Obergeschoss	829		
8. Obergeschoss	830		
8. Obergeschoss	831		
8. Obergeschoss	832		24.03.2009
8. Obergeschoss	833		
8. Obergeschoss	834		

8. Obergeschoss	835a		
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis	Proben-
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-
			datum
mentüberwachung ab September in 703+7			
7. Obergeschoss	701		25.03.2009
7. Obergeschoss	702		
7. Obergeschoss	703		25.03.2009
7. Obergeschoss	704		
7. Obergeschoss	704b		
7. Obergeschoss	705		25.03.2009
7. Obergeschoss	705b		
7. Obergeschoss	705c		
7. Obergeschoss	706		
7. Obergeschoss	707		

7. Obergeschoss	708		
7. Obergeschoss	709		
7. Obergeschoss	710		
7. Obergeschoss	711a/b		
7. Obergeschoss	712		
7. Obergeschoss	713		25.03.2009
7. Obergeschoss	714		
7. Obergeschoss	715		
7. Obergeschoss	716		
7. Obergeschoss	717		25.03.2009
7. Obergeschoss	718		
7. Obergeschoss	719		
7. Obergeschoss	720		
7. Obergeschoss	721		
7. Obergeschoss	722		
7. Obergeschoss	724		
		0	

Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
nanentüberwachung ab September in 614.			
6. Obergeschoss	601		
6. Obergeschoss	602		
6. Obergeschoss	603		
6. Obergeschoss	604		
6. Obergeschoss	605		
6. Obergeschoss	606		
6. Obergeschoss	607		
6. Obergeschoss	608		
6. Obergeschoss	609		
6. Obergeschoss	610		
6. Obergeschoss	611		
6. Obergeschoss	612		
6. Obergeschoss	613		
6. Obergeschoss	614/615		

6. Obergeschoss	616		
6. Obergeschoss	617		
6. Obergeschoss	618		
6. Obergeschoss	619		
6. Obergeschoss	620		
6. Obergeschoss	621		
6. Obergeschoss	622		
6. Obergeschoss	623		
6. Obergeschoss	624		
6. Obergeschoss	625		
6. Obergeschoss	626		
6. Obergeschoss	627		
6. Obergeschoss	628		
6. Obergeschoss	629		
6. Obergeschoss	630		
6. Obergeschoss	631		
6. Obergeschoss	632		
6. Obergeschoss	633		
6. Obergeschoss	634		

6. Obergeschoss	635		
6. Obergeschoss	636		
6. Obergeschoss	637		
6. Obergeschoss	638		
6. Obergeschoss	639		
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
ntüberwachung ab September in 522+523-			
5. Obergeschoss	502-504		
5. Obergeschoss	505		
5. Obergeschoss	506		
5. Obergeschoss	507		
5. Obergeschoss	508		
5. Obergeschoss	509		

5. Obergeschoss	510		
5. Obergeschoss	511a		
5. Obergeschoss	511b		
5. Obergeschoss	512		
5. Obergeschoss	513		
5. Obergeschoss	514		
5. Obergeschoss	515		
5. Obergeschoss	516		
5. Obergeschoss	517		
5. Obergeschoss	518		
5. Obergeschoss	519		
5. Obergeschoss	520		
5. Obergeschoss	521		
5. Obergeschoss	522		
5. Obergeschoss	523		
5. Obergeschoss	524		
5. Obergeschoss	525		
5. Obergeschoss	526		

Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
4. Obergeschoss	401		
4. Obergeschoss	401a		
4. Obergeschoss	402		
4. Obergeschoss	403		
4. Obergeschoss	404		
4. Obergeschoss	406		
4. Obergeschoss	407		
4. Obergeschoss	408		
4. Obergeschoss	409		
4. Obergeschoss	410		
4. Obergeschoss	411		
4. Obergeschoss	412		
4. Obergeschoss	413		

4. Obergeschoss	413a		
4. Obergeschoss	414		
4. Obergeschoss	414a		
4. Obergeschoss	415		
4. Obergeschoss	416		
4. Obergeschoss	417		
4. Obergeschoss	417a		
4. Obergeschoss	418a		
4. Obergeschoss	418b		
4. Obergeschoss	418c		
4. Obergeschoss	419		
4. Obergeschoss	420		
4. Obergeschoss	421		
4. Obergeschoss	422		
4. Obergeschoss	423		
4. Obergeschoss	423a		

Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
3. Obergeschoss	N 301		
3. Obergeschoss	N 302		
3. Obergeschoss	N 303		
3. Obergeschoss	N 304		
3. Obergeschoss	N 305		
3. Obergeschoss	N 306		
3. Obergeschoss	N 307		25.03.2009
3. Obergeschoss	N 308		
3. Obergeschoss	N 308a		
3. Obergeschoss	N 309		
3. Obergeschoss	N 310		
3. Obergeschoss	N 311		
3. Obergeschoss	N 312		

3. Obergeschoss	N 313		
3. Obergeschoss	N 314		25.03.2009
3. Obergeschoss	N 316		
3. Obergeschoss	N 316a		
3. Obergeschoss	N 317		
3. Obergeschoss	318		
3. Obergeschoss	319		
3. Obergeschoss	320		
3. Obergeschoss	321		25.03.2009
3. Obergeschoss	322		
3. Obergeschoss	323		
3. Obergeschoss	323a		
3. Obergeschoss	324		
3. Obergeschoss	325		25.03.2009
3. Obergeschoss	326		
3. Obergeschoss	327		
3. Obergeschoss	328/329		25.03.2009
3. Obergeschoss	330		
3. Obergeschoss	331		

3. Obergeschoss	332		
3. Obergeschoss	333		25.03.2009
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
permanente Überwachung ab September in 2009			
2. Obergeschoss	201/202		
2. Obergeschoss	203		
2. Obergeschoss	204		
2. Obergeschoss	205		
2. Obergeschoss	206		
2. Obergeschoss	207		26.03.2009
2. Obergeschoss	208		
2. Obergeschoss	209		
2. Obergeschoss	210		

2. Obergeschoss	211		
2. Obergeschoss	212		
2. Obergeschoss	213		
2. Obergeschoss	214		
2. Obergeschoss	215		
2. Obergeschoss	216		
2. Obergeschoss	217		26.03.2009
2. Obergeschoss	218		
2. Obergeschoss	218a		
2. Obergeschoss	219		
2. Obergeschoss	220		26.03.2009
2. Obergeschoss	221		
2. Obergeschoss	222		
2. Obergeschoss	223		
2. Obergeschoss	224		
2. Obergeschoss	225		26.03.2009
2. Obergeschoss	226		
2. Obergeschoss	227		
2. Obergeschoss	228		

2. Obergeschoss	229		
2. Obergeschoss	230		
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
permanente Überwachung ab September in 10			
1. Obergeschoss	101		
1. Obergeschoss	102		
1. Obergeschoss	103		
1. Obergeschoss	103b		
1. Obergeschoss	104		
1. Obergeschoss	104b		
1. Obergeschoss	105		
1. Obergeschoss	106		
1. Obergeschoss	107		26.03.2009

1. Obergeschoss	108		26.03.2009
1. Obergeschoss	109		
1. Obergeschoss	110		
1. Obergeschoss	111a/b		
1. Obergeschoss	112		
1. Obergeschoss	113		
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
permanente Überwachung ab September in 4			
Erdgeschoss	2b		
Erdgeschoss	2a		
Erdgeschoss	3		
Erdgeschoss	4		
Erdgeschoss	5		
Erdgeschoss	6		

Erdgeschoss	7		
Erdgeschoss	8		
Erdgeschoss	9		
Erdgeschoss	10		
Erdgeschoss	11		
Erdgeschoss	12		26.03.2009
		0	
Status Quo 2006		Kontrollmessung Feb09	
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum
Etage	Raum		
Permanentüberwachung ab			
Sockelgeschoss	01a		
Sockelgeschoss	R04a		
Sockelgeschoss	R04b		
Sockelgeschoss	R02b/c		26.03.2009
Sockelgeschoss	R03a		

Sockelgeschoss	N04		
Sockelgeschoss	N05		
Sockelgeschoss	N06		
Sockelgeschoss	N07		
Sockelgeschoss	N08		
Sockelgeschoss	N09		
Sockelgeschoss	N10		
Sockelgeschoss	N11		
Sockelgeschoss	N12		
Mensa	Büro		
Mensa	Küche		
		0	