

	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
45					
	11. Obergeschoss	1100a			
	11. Obergeschoss	1100b			
	11. Obergeschoss	1100c			
	11. Obergeschoss	1100d			
	11. Obergeschoss	1101a			
	11. Obergeschoss	1101b			
	11. Obergeschoss	1101c			
1	11. Obergeschoss	1102	890	19.08.2009	16.09.2009
	11. Obergeschoss	1103			
	11. Obergeschoss	1103a			
1	11. Obergeschoss	1104			16.09.2009
	11. Obergeschoss	1104a			
	11. Obergeschoss	1105	1395	19.08.2009	
	11. Obergeschoss	1106			

	11. Obergeschoss	1107			
	11. Obergeschoss	1108			
	11. Obergeschoss	1109			
1	11. Obergeschoss	1110			16.09.2009
			Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis	Proben-	
	Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	
				datum	
	10. Obergeschoss	1001			
		Flur			
1	10. Obergeschoss	1002(1000)	755	19.08.2009	16.09.2009
	10. Obergeschoss	1002a			
	10. Obergeschoss	1002b			
1	10. Obergeschoss	1003	825	19.08.2009	16.09.2009

	10. Obergeschoss	1003a			
	10. Obergeschoss	1003b			
	10. Obergeschoss	1004			
	10. Obergeschoss	1005			
	10. Obergeschoss	1006			
	10. Obergeschoss	1007			
	10. Obergeschoss	1008			
	10. Obergeschoss	1009	1510	19.08.2009	
	10. Obergeschoss	1010			
1	10. Obergeschoss	1011			16.09.2009
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
1	9. Obergeschoss	900	1760	19.08.2009	16.09.2009

	9. Obergeschoss	901			16.09.2009
	9. Obergeschoss	902			
	9. Obergeschoss	903			
	9. Obergeschoss	904			
1	9. Obergeschoss	905			
	9. Obergeschoss	906			
	9. Obergeschoss	907			
	9. Obergeschoss	908			
1	9. Obergeschoss	909	1480	19.08.2009	16.09.2009
	9. Obergeschoss	910			
	9. Obergeschoss	911			
	9. Obergeschoss	912			
	9. Obergeschoss	913			
	9. Obergeschoss	914			
1	9. Obergeschoss	915	1295	19.08.2009	16.09.2009
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		

	Messpunkt		Ergebnis	Proben-	
	Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	
				datum	
	8. Obergeschoss	801	665	19.08.2009	
	8. Obergeschoss	802			
	8. Obergeschoss	803			
	8. Obergeschoss	804			
	8. Obergeschoss	805			
1	8. Obergeschoss	806	325	19.08.2009	16.09.2009
	8. Obergeschoss	807a			
	8. Obergeschoss	808a			
	8. Obergeschoss	808b			
	8. Obergeschoss	809a			
	8. Obergeschoss	809b			
	8. Obergeschoss	809c			
	8. Obergeschoss	813			
	8. Obergeschoss	814			
	8. Obergeschoss	815			

	8. Obergeschoss	816			
	8. Obergeschoss	817			
	8. Obergeschoss	818			
	8. Obergeschoss	819			
	8. Obergeschoss	820	1490	19.08.2009	
	8. Obergeschoss	821			
	8. Obergeschoss	822			
	8. Obergeschoss	823			
1	8. Obergeschoss	824			17.09.2009
	8. Obergeschoss	825			
	8. Obergeschoss	826			
	8. Obergeschoss	827			
	8. Obergeschoss	828			
	8. Obergeschoss	829			
	8. Obergeschoss	830			
	8. Obergeschoss	831			
1	8. Obergeschoss	832	965	19.08.2009	17.09.2009
	8. Obergeschoss	833			
	8. Obergeschoss	834			

	8. Obergeschoss	835a			
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
1	7. Obergeschoss	701	1090	19.08.2009	
	7. Obergeschoss	702			
	7. Obergeschoss	703			
	7. Obergeschoss	704			
	7. Obergeschoss	704b			
	7. Obergeschoss	705			
	7. Obergeschoss	705b			
	7. Obergeschoss	705c			
1	7. Obergeschoss	706			17.09.2009
	7. Obergeschoss	707	1195	19.08.2009	

	7. Obergeschoss	708			
	7. Obergeschoss	709			
	7. Obergeschoss	710			
	7. Obergeschoss	711a/b			
	7. Obergeschoss	712			
	7. Obergeschoss	713			
	7. Obergeschoss	714			
	7. Obergeschoss	715			
	7. Obergeschoss	716			
1	7. Obergeschoss	717	905	19.08.2009	17.09.2009
	7. Obergeschoss	718			
	7. Obergeschoss	719			
	7. Obergeschoss	720			
	7. Obergeschoss	721			
	7. Obergeschoss	722			
	7. Obergeschoss	724			

	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	6. Obergeschoss	601			--
	6. Obergeschoss	602			--
	6. Obergeschoss	603			--
	6. Obergeschoss	604			--
	6. Obergeschoss	605			--
	6. Obergeschoss	606			--
	6. Obergeschoss	607			--
	6. Obergeschoss	608			--
	6. Obergeschoss	609			--
	6. Obergeschoss	610			--
	6. Obergeschoss	611			--
	6. Obergeschoss	612			--
	6. Obergeschoss	613			--
	6. Obergeschoss	614/615			--

	6. Obergeschoss	616			--
	6. Obergeschoss	617			--
	6. Obergeschoss	618			--
	6. Obergeschoss	619			--
	6. Obergeschoss	620			--
	6. Obergeschoss	621			--
	6. Obergeschoss	622			--
	6. Obergeschoss	623			--
	6. Obergeschoss	624			--
	6. Obergeschoss	625			--
	6. Obergeschoss	626			--
	6. Obergeschoss	627			--
	6. Obergeschoss	628			--
	6. Obergeschoss	629			--
	6. Obergeschoss	630			--
	6. Obergeschoss	631			--
	6. Obergeschoss	632			--
	6. Obergeschoss	633			--
	6. Obergeschoss	634			--

	6. Obergeschoss	635			--
	6. Obergeschoss	636			--
	6. Obergeschoss	637			--
	6. Obergeschoss	638			--
	6. Obergeschoss	639			--
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
					--
	5. Obergeschoss	502-504			--
	5. Obergeschoss	505			--
	5. Obergeschoss	506			--
	5. Obergeschoss	507			--
	5. Obergeschoss	508			--
	5. Obergeschoss	509			--

	5. Obergeschoss	510			--
	5. Obergeschoss	511a			--
	5. Obergeschoss	511b			--
	5. Obergeschoss	512			--
	5. Obergeschoss	513			--
	5. Obergeschoss	514			--
	5. Obergeschoss	515			--
	5. Obergeschoss	516			--
	5. Obergeschoss	517			--
	5. Obergeschoss	518			--
	5. Obergeschoss	519			--
	5. Obergeschoss	520			--
	5. Obergeschoss	521			--
	5. Obergeschoss	522			--
	5. Obergeschoss	523			--
	5. Obergeschoss	524			--
	5. Obergeschoss	525			--
	5. Obergeschoss	526			--

	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	4. Obergeschoss	401			--
	4. Obergeschoss	401a			--
	4. Obergeschoss	402			--
	4. Obergeschoss	403			--
	4. Obergeschoss	404			--
	4. Obergeschoss	406			--
	4. Obergeschoss	407			--
	4. Obergeschoss	408			--
	4. Obergeschoss	409			--
	4. Obergeschoss	410			--
	4. Obergeschoss	411			--
	4. Obergeschoss	412			--
	4. Obergeschoss	413			--

	4. Obergeschoss	413a			--
	4. Obergeschoss	414			--
	4. Obergeschoss	414a			--
	4. Obergeschoss	415			--
	4. Obergeschoss	416			--
	4. Obergeschoss	417			--
	4. Obergeschoss	417a			--
	4. Obergeschoss	418a			--
	4. Obergeschoss	418b			--
	4. Obergeschoss	418c			--
	4. Obergeschoss	419			--
	4. Obergeschoss	420			--
	4. Obergeschoss	421			--
	4. Obergeschoss	422			--
	4. Obergeschoss	423			--
	4. Obergeschoss	423a			--

	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	3. Obergeschoss	N 301			
	3. Obergeschoss	N 302			
	3. Obergeschoss	N 303			
1	3. Obergeschoss	N 304	1040	20.08.2009	17.09.2009
1	3. Obergeschoss	N304 Bib	1345	20.08.2009	17.09.2009
	3. Obergeschoss	N 305			
	3. Obergeschoss	N 306			
	3. Obergeschoss	N 307			
	3. Obergeschoss	N 308			
	3. Obergeschoss	N 308a			
	3. Obergeschoss	N 309			
	3. Obergeschoss	N 310			
	3. Obergeschoss	N 311			

	3. Obergeschoss	N 312			
	3. Obergeschoss	N 313			
	3. Obergeschoss	N 314			
1	3. Obergeschoss	N 316	400	20.08.2009	17.09.2009
	3. Obergeschoss	N 316a			
	3. Obergeschoss	N 317			
	3. Obergeschoss	318			
	3. Obergeschoss	319			
	3. Obergeschoss	320			
1	3. Obergeschoss	321	411	20.08.2009	17.09.2009
	3. Obergeschoss	322			
	3. Obergeschoss	323			
	3. Obergeschoss	323a			
	3. Obergeschoss	324			
	3. Obergeschoss	325			17.09.2009
	3. Obergeschoss	326			
	3. Obergeschoss	327			
1	3. Obergeschoss	328/329	471	20.08.2009	17.09.2009
	3. Obergeschoss	330			

	3. Obergeschoss	331			
	3. Obergeschoss	332			
	3. Obergeschoss	333			
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	2. Obergeschoss	201/202			
	2. Obergeschoss	203			
	2. Obergeschoss	204			
1	2. Obergeschoss	205	1085	20.08.2009	17.09.2009
	2. Obergeschoss	206			
1	2. Obergeschoss	207	2055	20.08.2009	17.09.2009
	2. Obergeschoss	208			
	2. Obergeschoss	209			

	2. Obergeschoss	210			
	2. Obergeschoss (Brand)	211			
	2. Obergeschoss	212			
	2. Obergeschoss	213			
	2. Obergeschoss	214			
	2. Obergeschoss	215			
	2. Obergeschoss	216			
1	2. Obergeschoss	217	2165	20.08.2009	17.09.2009
	2. Obergeschoss	218			
	2. Obergeschoss	218a			17.09.2009
	2. Obergeschoss	219			
	2. Obergeschoss	220			
	2. Obergeschoss	221			
	2. Obergeschoss	222			
	2. Obergeschoss	223			
1	2. Obergeschoss	224			17.09.2009
	2. Obergeschoss	225			
	2. Obergeschoss	226			
	2. Obergeschoss	227			

	2. Obergeschoss	228			
	2. Obergeschoss	229			
	2. Obergeschoss	230			
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	1. Obergeschoss	101			
	1. Obergeschoss	102			
	1. Obergeschoss	103	705	20.08.2009	
	1. Obergeschoss	103b			
	1. Obergeschoss	104			
	1. Obergeschoss	104b			
1	1. Obergeschoss	105			17.09.2009
	1. Obergeschoss	106			

	1. Obergeschoss (Brand)	107			
	1. Obergeschoss	108			
	1. Obergeschoss	109			
	1. Obergeschoss	110	--	20.08.2009	
	1. Obergeschoss	111a/b			
	1. Obergeschoss	112			
1	1. Obergeschoss	113			17.09.2009
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	Erdgeschoss	2b			
	Erdgeschoss	2a			
1	Erdgeschoss	3			17.09.2009
	Erdgeschoss	4			
	Erdgeschoss	5			

	Erdgeschoss	6	870	20.08.2009	
	Erdgeschoss	7			
	Erdgeschoss	8			
	Erdgeschoss	9			
	Erdgeschoss	10			
	Erdgeschoss	11			
	Erdgeschoss	12			
	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben- nahme- datum	
	Etage	Raum			
	Sockelgeschoss	01a			
1	Sockelgeschoss	R04a			17.09.2009
	Sockelgeschoss	R04b			
	Sockelgeschoss	R02b/c			

	Sockelgeschoss	R03a			
	Sockelgeschoss	N04	730	20.08.2009	
	Sockelgeschoss	N05			
	Sockelgeschoss	N06			
	Sockelgeschoss	N07	388	20.08.2009	
	Sockelgeschoss	N08			
	Sockelgeschoss	N09			
	Sockelgeschoss	N10			
	Sockelgeschoss	N11			
	Sockelgeschoss	N12			
	Mensa	Büro			
	Mensa	Küche			

	Status Quo 2006		Kontrollmessung Juli09		
	Messpunkt		Ergebnis	Proben-	
	Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	
				datum	
2		HA			16.09.2009
2		HB			16.09.2009
2		HC			16.09.2009
2		HD			16.09.2009
6		A			16.09.2009
		131			

1	1.Obergeschoss	Flur 1.OG	1625	20.08.2009	17.09.2009
1	Erdgeschoss	FlurEGost	1605	20.08.2009	17.09.2009
		FlurEGwest	925	20.08.2009	