

10. Obergeschoss	1010	2475	12.05.2006	1	310	0	--	--	2	
10. Obergeschoss	1011	2660	12.05.2006	1	360	0	--	--	2	
				21		12			46	
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09	
Messpunkt	Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung		
Etage	Raum	[ng/m³]	Geräte	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte		
datum					datum		datum			
Permanenteüberwachung ab September in 900+91										
9. Obergeschoss	900	2605	12.05.2006	3	315	0	--	--	1	
9. Obergeschoss	901	1850	12.05.2006	2		1	29.10.2008		2	
9. Obergeschoss	902	1725	12.05.2006	2	600	1	12.11.2008		1	
9. Obergeschoss	903	1485	15.05.2006	1		1	29.10.2008		3	
9. Obergeschoss	904	1260	15.05.2006	2		1	12.11.2008		2	
9. Obergeschoss	905	1290	15.05.2006	2		1	29.10.2008		3	
9. Obergeschoss	906	785	15.05.2006	2		1	13.11.2008		3	
9. Obergeschoss	907	1250	15.05.2006	3		1	29.10.2008		5	
9. Obergeschoss	908	910	15.05.2006	2		1	13.11.2008		2	
9. Obergeschoss	909	1930	15.05.2006	2	645	1	29.10.2008	356,0	13.01.2009	3
9. Obergeschoss	910	1725	15.05.2006	2		1	13.11.2008		2	
9. Obergeschoss	911	2340	15.05.2006	2		1	29.10.2008		4	
9. Obergeschoss	912	1890	15.05.2006	1		1	13.11.2008		2	
9. Obergeschoss	913	1445	15.05.2006	1		1	29.10.2008		2	
9. Obergeschoss	914	1520	15.05.2006	1		1	13.11.2008		2	
9. Obergeschoss	915	3245	15.05.2006	1	514	1	29.10.2008	351,0	13.01.2009	1
				29		15			38	
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09	
Messpunkt	Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung		
Etage	Raum	[ng/m³]	Geräte	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte		
datum					datum		datum			
Permanenteüberwachung ab September in 832										
8. Obergeschoss	801	715	15.05.2006	3	275	0	--	--	4	
8. Obergeschoss	802	935	15.05.2006	1		1	30.10.2008		2	
8. Obergeschoss	803	1040	15.05.2006	2		1	13.11.2008		3	
8. Obergeschoss	804	505	16.05.2006	2		1	30.10.2008		3	
8. Obergeschoss	805			0		0	--	--	0	
8. Obergeschoss	806	205	16.05.2006	2		1	30.10.2008		0	
8. Obergeschoss	807a			1		0	--	--	0	
8. Obergeschoss	808a			0		0	--	--	0	
8. Obergeschoss	808b			0		0	--	--	0	
8. Obergeschoss	809a	985	16.05.2006	2		1	13.11.2008		3	
8. Obergeschoss	809b	1595	16.05.2006	2		1	13.11.2008		3	
8. Obergeschoss	809c	945	16.05.2006	3		1	13.11.2008		3	
8. Obergeschoss	813	1085	16.05.2006	1		1	13.11.2008		2	
8. Obergeschoss	814	720	16.05.2006	1		1	30.10.2008		1	
8. Obergeschoss	815	1410	16.05.2006	1		1	13.11.2008		1	
8. Obergeschoss	816	1830	16.05.2006	1		1	30.10.2008		2	
8. Obergeschoss	817	1980	16.05.2006	1		1	13.11.2008		2	
8. Obergeschoss	818	1155	16.05.2006	1		1	30.10.2008	301,0	13.01.2009	2
8. Obergeschoss	819			2		0	--	--	0	
8. Obergeschoss	820			2		0	--	--	0	

8. Obergeschoss	821	350	17.05.2006	2		1	103	30.10.2008			2		
8. Obergeschoss	822			2		0		--		--	0		
8. Obergeschoss	823			3		0		--		--	0		
8. Obergeschoss	824	295	17.05.2006	3		1	25	13.11.2008			0		
8. Obergeschoss	825			2		0		--		--	2		
8. Obergeschoss	826	1485	17.05.2006	3		1	266	30.10.2008			5		
8. Obergeschoss	827	350	17.05.2006	2		1		13.11.2008			3		
8. Obergeschoss	828	1660	17.05.2006	2		1	168	30.10.2008			3		
8. Obergeschoss	829	935	17.05.2006	3		1	228	13.11.2008			5		
8. Obergeschoss	830	1560	17.05.2006	1		1	291	30.10.2008			2		
8. Obergeschoss	831	1305	17.05.2006	1		1	395	14.11.2008	341,0	13.01.2009	2		
8. Obergeschoss	832	2380	17.05.2006	1	580	1	423	30.10.2008	359,0	13.01.2009	2		
8. Obergeschoss	833	2055	17.05.2006	1	530	1	342	14.11.2008			2		
8. Obergeschoss	834	365	17.05.2006	1		1	56	14.11.2008			0		
8. Obergeschoss	835a	1075	17.05.2006	1		1	203	14.11.2008			2		
				56		25					61		
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09				
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.			Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung		
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte			[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte		
			datum					datum		datum			
manentüberwachung ab September in 703+717+													
7. Obergeschoss	701	2380	17.05.2006	4		1	458	30.10.2008	203,5	13.01.2009	8		
7. Obergeschoss	702	2925	17.05.2006	4		1	325	14.11.2008			8		
7. Obergeschoss	703	3490	17.05.2006	2	405	1	368	14.11.2008			2		
7. Obergeschoss	704	2070	08.06.2006	3		1	222	14.11.2008			5		
7. Obergeschoss	704b	1600	17.05.2006	2		1	215	14.11.2008			2		
7. Obergeschoss	705	690	17.05.2006	2		1	348	31.10.2008			1		
7. Obergeschoss	705b	1995	18.05.2006	2		1	190	31.10.2008			3		
7. Obergeschoss	705c	1715	18.05.2006	2		1	292	31.10.2008			1		
7. Obergeschoss	706	590	18.05.2006	1		1	250	31.10.2008			2		
7. Obergeschoss	707	1955	18.05.2006	1		1	57	31.10.2008			2		
7. Obergeschoss	708	1340	18.05.2006	1		1	63	31.10.2008			1		
7. Obergeschoss	709	1475	18.05.2006	1		1	249	31.10.2008			2		
7. Obergeschoss	710	1310	18.05.2006	1		1	265	31.10.2008			2		
7. Obergeschoss	711a/b	1380	18.05.2006	4		1	175	31.10.2008			7		
7. Obergeschoss	712	2010	18.05.2006	3		1	272	31.10.2008			5		
7. Obergeschoss	713	1490	18.05.2006	7		1	379	31.10.2008			11		
7. Obergeschoss	714	1145	18.05.2006	3		1	195	31.10.2008			5		
7. Obergeschoss	715	1175	18.05.2006	2		1	405	31.10.2008	308,0	13.01.2009	2		
7. Obergeschoss	716	1715	18.05.2006	3		1	482	31.10.2008	351,0	17.12.2008	3		
7. Obergeschoss	717	3040	18.05.2006	1	450	1	431	31.10.2008	367,0	13.01.2009	2		
7. Obergeschoss	718	2835	18.05.2006	1	430	1	350	03.11.2008			2		
7. Obergeschoss	719	2905	18.05.2006	1	510	1	202	03.11.2008			2		
7. Obergeschoss	720	3630	18.05.2006	1	305	0		--		--	2		
7. Obergeschoss	721	140	19.05.2006	1		1	421	03.11.2008	346,0	14.01.2009	0		
7. Obergeschoss	722	1940	19.05.2006	1		1	211	03.11.2008			2		
7. Obergeschoss	724	1610	18.05.2006	1		1	206	03.11.2008			2		
				55		25					84		
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09				

5. Obergeschoss	507	1350	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	508	1450	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	509	1635	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	510	1285	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	511a	1335	22.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	511b	1300	22.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	512	1230	22.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	513	1635	22.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	514	845	23.05.2006	3			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	515	1240	23.05.2006	4			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	516	1575	23.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	517	1735	23.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	518	1360	23.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	519	1560	23.05.2006	2			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	520	835	23.05.2006	3			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	521	2900	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	522	4225	23.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	523	3750	24.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	524	5520	24.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	525	2005	24.05.2006	1			0	--	--	0			
5. Obergeschoss	526	6005	24.05.2006	1			0	--	--	0			
				54			0			1			

Status Quo 2006					Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09		
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstauss-tatt.	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-						
			datum	Geräte		datum		datum	
4. Obergeschoss	401	1515	24.05.2006	4	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	401a	2030	24.05.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	402	1965	24.05.2006	4	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	403	1065	24.05.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	404	1735	24.05.2006	4	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	406	2020	24.05.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	407	1805	24.05.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	408	1260	24.05.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	409	1410	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	410	1090	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	411	1615	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	412	1155	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	413	2415	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	413a	1275	24.05.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	414	1640	08.06.2006	7	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	414a	2180	08.06.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	415	1310	08.06.2006	6	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	416	1770	08.06.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	417	2280	08.06.2006	2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	417a			2	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	418a	2370	08.06.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	418b	2950	08.06.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	418c	1700	08.06.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	419	2300	08.06.2006	1	0	--	--	--	0
4. Obergeschoss	420	2680	08.06.2006	1	0	--	--	--	0

4. Obergeschoss	421	2920	08.06.2006	1			0	--	--	0
4. Obergeschoss	422	2610	08.06.2006	1			0	--	--	0
4. Obergeschoss	423	1855	26.05.2006	1			0	--	--	0
4. Obergeschoss	423a	2640	26.05.2006	1			0	--	--	0
				58			0			0

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09			
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte		
3. Obergeschoss	N 301	1005	26.05.2006	2	1	250	03.11.2008		2		
3. Obergeschoss	N 302	930	26.05.2006	2	1	235	03.11.2008		2		
3. Obergeschoss	N 303	2020	26.05.2006	7	1	484	03.11.2008	304,0	14.01.2009	5	
3. Obergeschoss	N 304	1965	26.05.2006	1	1	253	03.11.2008			5	
3. Obergeschoss	N 305	1430	26.05.2006	2	1	190	03.11.2008			3	
3. Obergeschoss	N 306	1570	26.05.2006	2	1	245	03.11.2008			3	
3. Obergeschoss	N 307	2075	26.05.2006	2	1	180	03.11.2008			3	
3. Obergeschoss	N 308	2685	08.06.2006	2	0	285	--	--	--	3	
3. Obergeschoss	N 308a			2	0		--	--	--	0	
3. Obergeschoss	N 309	2165	26.05.2006	1	1	245	03.11.2008			2	
3. Obergeschoss	N 310	2725	26.05.2006	1	1	160	03.11.2008			3	
3. Obergeschoss	N 311	2515	26.05.2006	1	1	416	220	03.11.2008		1	
3. Obergeschoss	N 312	1795	26.05.2006	1	1	116	04.11.2008			2	
3. Obergeschoss	N 313	2015	26.05.2006	1	1	185	04.11.2008			2	
3. Obergeschoss	N 314	950	26.05.2006	1	1	363	431	04.11.2008	219,5	14.01.2009	2
3. Obergeschoss	N 316	1415	26.05.2006	2	1	439	04.11.2008	340/ 246	17.12.2008/ 14.01.2009	2	
3. Obergeschoss	N 316a	1015	26.05.2006	2	1	422	04.11.2008	328,0	14.01.2009	3	
3. Obergeschoss	N 317	2055	26.05.2006	2	1	397	04.11.2008	288,5	14.01.2009	2	
3. Obergeschoss	318	1900	29.05.2006	2	1	222	04.11.2008			3	
3. Obergeschoss	319	1900	29.05.2006	2	1	332	04.11.2008			3	
3. Obergeschoss	320	2210	29.05.2006	2	1	282	04.11.2008			3	
3. Obergeschoss	321	1385	29.05.2006	2	1	406	04.11.2008	312,0	14.01.2009	2	
3. Obergeschoss	322	1285	29.05.2006	2	1	483	04.11.2008	267,5	14.01.2009	3	
3. Obergeschoss	323	1985	29.05.2006	2	1	371	04.11.2008			3	
3. Obergeschoss	323a	1750	29.05.2006	2	1	224	04.11.2008			0	
3. Obergeschoss	324	2130	29.05.2006	2	1	319	04.11.2008			2	
3. Obergeschoss	325	1430	29.05.2006	2	0	279	--	--	--	4	
3. Obergeschoss	326	2585	29.05.2006	2	1	298	04.11.2008			3	
3. Obergeschoss	327	1685	29.05.2006	3	1	295	05.11.2008			5	
3. Obergeschoss	328/329	1540	29.05.2006	2	1	484	05.11.2008	355,0	14.01.2009	4	
3. Obergeschoss	330	4550	29.05.2006	1	1	435	05.11.2008	369,5	14.01.2009	2	
3. Obergeschoss	331	2635	29.05.2006	1	1	350	05.11.2008			2	
3. Obergeschoss	332	955	29.05.2006	1	1	296	05.11.2008			2	
3. Obergeschoss	333	2580	29.05.2006	1	1	392	05.11.2008			2	
				63		31				88	

Status Quo 2006				Status Quo 2008				Kontrollmessung Dez08/Jan09		
Messpunkt	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Ist Ausstattung Geräte	

Etage	Raum	[ng/m³]	datum	Geräte			[ng/m³]	datum	[ng/m³]	datum	Geräte		
Permanenteüberwachung ab September in 206													
2. Obergeschoss	201/202	1680	29.05.2006	3			469	05.11.2008	355,5	15.01.2009	7		
2. Obergeschoss	203	1275	30.05.2006	2			340	05.11.2008			2		
2. Obergeschoss	204	1385	29.05.2006	2			303	05.11.2008			3		
2. Obergeschoss	205	2465	30.05.2006	1	355	0		--		--	3		
2. Obergeschoss	206	2785	30.05.2006	2	285	0		--		--	0		
2. Obergeschoss	207	2210	30.05.2006	2		1	411	05.11.2008	342,0	15.01.2009	3		
2. Obergeschoss	208	1680	30.05.2006	2		1	297	05.11.2008			3		
2. Obergeschoss	209	2220	30.05.2006	1		1	351	05.11.2008			2		
2. Obergeschoss	210	1860	30.05.2006	1		1	451	05.11.2008	347,6	15.01.2009	3		
2. Obergeschoss	211	1205	30.05.2006	1		1	452	05.11.2008	348,4	15.01.2009	3		
2. Obergeschoss	212	750	30.05.2006	1		1	339	05.11.2008			3		
2. Obergeschoss	213	1360	30.05.2006	2		1	442	06.11.2008	321/ 356	17.12.2008/ 15.01.2009	4		
2. Obergeschoss	214	1450	30.05.2006	1		1	253	06.11.2008			2		
2. Obergeschoss	215	1550	30.05.2006	1		1	313	06.11.2008			2		
2. Obergeschoss	216	1625	30.05.2006	1		1	273	06.11.2008			2		
2. Obergeschoss	217	1645	30.05.2006	1		1	409	06.11.2008	154,5	15.01.2009	2		
2. Obergeschoss	218	1020	30.05.2006	1	411	1	286	06.11.2008			4		
2. Obergeschoss	218a	595	30.05.2006	4		1	88	06.11.2008			4		
2. Obergeschoss	219	1570	31.05.2006	3		1	314	06.11.2008			3		
2. Obergeschoss	220	1130	31.05.2006	1		1	352	06.11.2008			3		
2. Obergeschoss	221	975	31.05.2006	1		1	348	06.11.2008			1		
2. Obergeschoss	222	1645	30.05.2006	4		1	279	06.11.2008			6		
2. Obergeschoss	223	1520	30.05.2006	1		1	320	06.11.2008			0		
2. Obergeschoss	224	1060	31.05.2006	6	210	0		--		--	10		
2. Obergeschoss	225	1490	31.05.2006	1		1	387	06.11.2008			1		
2. Obergeschoss	226	1615	31.05.2006	1		1	390	06.11.2008			1		
2. Obergeschoss	227	1275	31.05.2006	1		1	433	06.11.2008	290,5	15.01.2009	1		
2. Obergeschoss	228	1975	31.05.2006	1		1	125	07.11.2008			1		
2. Obergeschoss	229	1490	31.05.2006	1		1	350	07.11.2008			1		
2. Obergeschoss	230	435	31.05.2006	1		1	197	07.11.2008			1		
				51		27					81		
Status Quo 2006													
Status Quo 2008													
Kontrollmessung Dez08/Jan09													
Messpunkt		Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.			Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung		
Etage	Raum	[ng/m³]	nahme-	Geräte			[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte		
			datum					datum		datum			
Permanenteüberwachung ab September in 106													
1. Obergeschoss	101	1925	31.05.2006	4	489	1	338	07.11.2008			7		
1. Obergeschoss	102	1520	31.05.2006	3		1	395	07.11.2008	332,5	15.01.2009	5		
1. Obergeschoss	103	1545	31.05.2006	1		1	327	07.11.2008			3		
1. Obergeschoss	103b	1400	31.05.2006	1		1	371	07.11.2008			3		
1. Obergeschoss	104	1280	31.05.2006	1		1	352	07.11.2008			2		
1. Obergeschoss	104b	1175	31.05.2006	1		1	338	07.11.2008			2		
1. Obergeschoss	105	1765	31.05.2006	1	454	1	376	07.11.2008			2		
1. Obergeschoss	106	2090	31.05.2006	1	338	0		--		--	2		
1. Obergeschoss	107	1275	01.06.2006	1		1	375	07.11.2008			2		
1. Obergeschoss	108	1230	01.06.2006	1		1	392	07.11.2008			2		
1. Obergeschoss	109	1320	01.06.2006	1		1	285	07.11.2008			1		
1. Obergeschoss	110	1285	01.06.2006	1	304	0		--		--	2		

1. Obergeschoss	111a/b	1745	01.06.2006	1		1	334	07.11.2008			3			
1. Obergeschoss	112	1775	01.06.2006	1		1	217	07.11.2008			2			
1. Obergeschoss	113	915	01.06.2006	1		1		10.11.2008			2			
				20		13					40			
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09					
Messpunkt	Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung				
Etage	Raum	[ng/m³]	Geräte	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte				
datum	datum	datum	datum	datum	datum	datum	datum	datum	datum	Geräte				
Permanentüberwachung ab September in 4														
Erdgeschoss	2b	830	01.06.2006	2	1	333	10.11.2008			1				
Erdgeschoss	2a			6	0		--		--	0				
Erdgeschoss	3	2480	01.06.2006	2	1	350	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	4	2920	01.06.2006	2	1	323	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	5	1670	08.06.2006	2	1	198	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	6	1395	01.06.2006	2	1	273	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	7	1510	01.06.2006	2	1	360	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	8	2075	01.06.2006	2	1		10.11.2008	348,9	15.01.2009	2				
Erdgeschoss	9	1625	01.06.2006	3	1		10.11.2008			2				
Erdgeschoss	10	2180	01.06.2006	2	1	311	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	11	1535	01.06.2006	2	1	357	10.11.2008			2				
Erdgeschoss	12	2010	08.06.2006	1	1	368	10.11.2008			2				
				28		11				21				
Status Quo 2006							Status Quo 2008		Kontrollmessung Dez08/Jan09					
Messpunkt	Ergebnis	Proben-	Erstaus-statt.	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ergebnis	Proben-	Ist Ausstattung				
Etage	Raum	[ng/m³]	Geräte ab	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	[ng/m³]	nahme-	Geräte				
September	September	datum	September	datum	datum	datum	datum	datum	datum	Geräte				
Permanentüberwachung ab September in N11 und N12														
Sockelgeschoss	01a		15.08.2006	0	0		--		--	0				
Sockelgeschoss	R04a	595	15.08.2006	0	1	316	10.11.2008			1				
Sockelgeschoss	R04b	345	15.08.2006	0	1	76	10.11.2008			0				
Sockelgeschoss	R02b/c	665	15.08.2006	1	1	363	10.11.2008			5				
Sockelgeschoss	R03a	335	15.08.2006	1	1	115	11.11.2008			3				
Sockelgeschoss	N04	1870	15.08.2006	2	1	359	11.11.2008			5				
Sockelgeschoss	N05	1630	15.08.2006	2	1	62	11.11.2008			4				
Sockelgeschoss	N06	1420	15.08.2006	2	1	304	11.11.2008			4				
Sockelgeschoss	N07	1210	15.08.2006	2	1	217	11.11.2008			4				
Sockelgeschoss	N08	1420	15.08.2006	2	1	244	11.11.2008			4				
Sockelgeschoss	N09	1850	15.08.2006	2	1	365	11.11.2008			3				
Sockelgeschoss	N10	2510	15.08.2006	2	1	407	11.11.2008	325,5	15.01.2009	3				
Sockelgeschoss	N11	3070	15.08.2006	2	547	360	11.11.2008			3				
Sockelgeschoss	N12	3770	15.08.2006	2	485	386	11.11.2008			3				
Mensa	Büro	145	15.08.2006	0	1	< 2	11.11.2008			0				
Mensa	Küche	15	15.08.2006	0	1	< 2	11.11.2008			0				
				20		15				42			174	